

## Tipps zur Wartung:

# 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02

Regelmäßige Wartung optimiert den sicheren Zustand und die Lebensdauer Ihrer Schweißausrüstung und trägt dazu bei, Zusatzkosten für den vollständigen Austausch zu vermeiden. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile sofort, um einen angemessenen Schutz sicherzustellen. In der nachstehenden Liste finden Sie Ersatzteile und Zubehör für diese spezielle Schweißmaske. Die folgenden Wartungstipps sollen Sie unterstützen. **Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen.**

### Vor dem Gebrauch


- Helm und Kopfband.** Prüfen Sie auf Risse oder beschädigte bzw. defekte Teile. Bei Bedarf austauschen.
- Schweißfilter.** Stellen Sie sicher, dass Ihr Schweißfilter mit einer äußeren und einer inneren Vorsatzscheibe ausgestattet ist, und prüfen Sie die Sensoren auf Sauberkeit. Ersetzen Sie die Batterie, wenn bei niedrigem Batteriestand eine Warnung ausgegeben wird oder wenn die entsprechende Anzeige bei gedrückten Tasten nicht blinkt.
- Vorsatzscheiben.** Diese sollten sauber und frei von Kratzern sein, um eine möglichst gute Sicht zu gewährleisten. Verwenden Sie ein feuchtes Papier- oder Textiltuch, wie das im Lieferumfang der Schweißmaske enthaltene Reinigungstuch.
- Vergrößerung.** Nutzen Sie bei Bedarf eine von unseren Vergrößerungslinsen, die in den Stärken x 1,5, x 2,0 und x 2,5 erhältlich sind. Die Linse wird an der inneren Vorsatzscheibe angebracht und kann je nach Arbeitsposition nach oben oder unten ausgerichtet werden.

### Nach dem Gebrauch

- Reinigen Sie die Schweißmaske.** Wischen Sie die Innen- und Außenseiten der Schweißmaske mit einem feuchten Papier- oder Textiltuch ab. NICHT ausspülen, in Wasser tauchen oder mit Lösemitteln reinigen.
- Schweißband.** Bei Bedarf für zusätzliche Reinigung entfernen und ersetzen, sobald es abgenutzt oder unhygienisch ist.
- Schweißfilter.** Reinigen Sie den Schweißfilter und die Vorsatzscheiben regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch. Die Vorsatzscheiben sollten ausgetauscht werden, sobald darauf so viele Kerben, Kratzer oder Schmutz zu sehen sind, dass sie nicht mehr mit einem weichen Tuch gereinigt werden können.
- Aufbewahrung.** Bewahren Sie die Schweißmaske an einem trockenen, sauberen Ort und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Lösemitteln auf. Idealerweise nutzen Sie dazu die im Lieferumfang enthaltene Tasche.



### Ersatz- und Verschleißteile



Artikelnr.:	Beschreibung	Artikelnr.:	Beschreibung	Artikelnr.:	Beschreibung
H13 01 00	3M™ Reinigungstuch.	H16 91 00	Haube, schwarz/grau.	H62 11 20	Schweißmaske G5-02 mit Schweißfilter, Kopfband, Reinigungstuch und Tasche.
H16 40 05	Ohren- und Halsschutz aus Leder (3 Teile).	H17 20 20	Vergrößerungslinse x 1,5	H62 11 95	Schweißmaske ohne Schweißfilter, ohne Kopfband, ohne Frontabdeckung.
H16 90 05	Kopfschutz aus Gewebe.	H17 20 21	Vergrößerungslinse x 2,0	H62 20 00	Frontabdeckung.
H16 75 20	Schweißband, Frottee, lila, Packung mit 2 Stück.	H17 20 22	Vergrößerungslinse x 2,5	H62 40 00	Vorsatzscheiben innen, Packung mit 2 Stück.
H16 76 00	Schweißband, Frottee, Packung mit 20 Stück.	H53 62 10	Polsterteil für Kopfband	H62 60 00	Vorsatzscheibe außen, kratzbeständig, Packung mit 5 Stück.
H16 80 00	Schweißband, Leder.	H53 62 11	Große Kopfauflage	H70 50 20	Kopfband mit Befestigungsteilen und Schweißband.
H16 80 10	Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 24 cm), Packung mit 2 Stück.	H60 10 00	Batteriehalterung.	H70 60 30	Befestigungsteile (mit Gelenkverbindung) für Kopfband.
H16 80 12	Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 21 cm), Packung mit 2 Stück.	H60 20 00	Batterie CR2450, Lithium 3 V.	H79 01 04	Aufbewahrungstasche für Schweißmaske.
H16 90 01	Halsschutz.	H62 00 20	Gebogener Schweißfilter G5-02, inkl. innere und äußere Vorsatzscheiben.		

