

# 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 9100 FX Air mit Adflo™ oder V-500E Atemschutz




## Kompletteinheiten

Teile-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit (VE)
H54 77 00	Schweißmaske 9100 FX Air, ohne ADF***, mit Adflo Gebläseatemschutz****, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 88 00	Schweißmaske 9100 FX Air ohne ADF***, mit Versaflo V-500E Druckluftatemschutz, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 90 05	Schweißmaske 9100 FX Air mit 9100V ADF***, inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 90 15	Schweißmaske 9100 FX Air mit 9100X ADF***, inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 90 25	Schweißmaske 9100 FX Air mit 9100XX ADF***, inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 90 26	Schweißmaske 9100 FX Air mit 9100XXi ADF***, inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01 (Einstellung Schleifvisier nicht möglich)	Stück

## Ersatz- und Zubehörteile

Teile-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit (VE)
H16 80 15	Schweißband, 3er-Pack	Pack
H16 90 06	Kopfschutz, kurz	Stück
H16 90 07	Kopfschutz, lang	Stück
H16 90 10	Halsschutz aus Tecaweld**, schwarz	Stück
H16 91 00	Kopfhäube „OMA“ aus TecaWeld**	Stück
H17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	Stück
H17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	Stück
H17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0	Stück
H17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5	Stück
H17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0	Stück
H19 71 44	9100FX-Feder-Kit für Flip-Up (o. Abb.) (MBM**** = 5 Paar)	Paar
H42 20 00	Batterie, 2er-Pack	Pack
H50 00 01	9100 Passivfilter-Kit DIN 11 (o. Abb.)	Stück
H50 00 05	9100V ADF*** DIN 5, 8, 9-13	Stück
H50 00 15	9100X ADF*** DIN 5, 8, 9-13	Stück
H50 00 25	9100XX ADF*** DIN 5, 8, 9-13	Stück
H50 00 26	9100XXi ADF*** DIN 5, 8, 9-13	Stück
H52 30 00	FX-Sichtscheibe, Standard, 5er-Pack	Pack
H52 30 01	FX-Sichtscheibe, beschlagfrei, 5er-Pack	Pack
H52 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, Standard, 10er-Pack (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 70 01	Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest, 10er-Pack (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 70 70	Äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig, 10er-Pack (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 80 05	9100V innere Vorsatzscheibe, 5er-Pack (117x50 mm) (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 80 06	9100V innere Vorsatzscheibe +1 DIN, 3er-Pack (117x50mm)	Pack
H52 80 07	9100V innere Vorsatzscheibe +2 DIN, 3er-Pack (117x50mm)	Pack
H52 80 15	9100X innere Vorsatzscheibe, 5er-Pack (117x61 mm) (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 80 16	9100X innere Vorsatzscheibe +1 DIN, 3er-Pack (117x61mm)	Pack
H52 80 17	9100X innere Vorsatzscheibe +2 DIN, 3er-Pack (117x61mm)	Pack

Teile-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit (VE)
H52 80 25	9100XX innere Vorsatzscheibe, 5er-Pack (117×77 mm) (MBM**** = 5 Pack)	Pack
H52 80 26	9100XX innere Vorsatzscheibe +1 DIN, 3er -Pack (117×77mm)	Pack
H52 80 27	9100XX innere Vorsatzscheibe +2 DIN, 3er-Pack (117×77mm)	Pack
H53 10 00	Batteriehalter 2er-Pack	Pack
H53 20 16	FX Seitenfenster Abdeckung, 2 Paar	Pack
H53 30 00	Kopfband inkl. Montageset	Stück
H53 35 00	9100 FX Luftkanal	Stück
H53 40 00	9100 FX Air Gesichtsabdichtung	Stück
H53 50 00	Luftverteiler	Stück
H53 60 00	Montageset für Kopfband	Stück
H53 61 00	Kopfband, Frontteil	Stück
H53 62 00	Einstellband/Ratschensystem für Kopfband	Stück
M-956	Größenregulierendes Komfortpad für Ratschensystem, 10er-Pack (o. Abb.)	Pack
H54 05 00	Frontabdeckung (zweiteilig)	Stück
H54 18 90	Schweißmaske 9100 FX/FX Air ohne ADF***, mit Seitenfenster, ohne Kopfband	Stück
H54 28 00	Schweißmaske 9100 FX Air ohne ADF***, mit Seitenfenster, Kopfband, Luftkanal, Gesichtsabdichtung und Kopfschutz H16 90 06	Stück
H79 01 01	Aufbewahrungstasche	Stück
H89 10 14	Klettband für Kopfschutz, 2er-Pack	Pack
H89 10 15	Dichtungsset für 9100 FX Fresh-air Schweißmaske (o. Abb.)	Stück



\*\*TecaWeld = Spezialgewebe aus 75% Baumwolle und 25% Kevlar. \*\*\* ADF = Auto Darkening Filter = Automatikschweißfilter.  
 \*\*\*\* MBM = Mindestbestellmenge. \*\*\*\*\* Beinhaltet Adflo Filtergebläsebox mit Luftschlauch QRS, Adapter (H53 35 06), Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter, Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.